

Buitensport & Sportsupport

Postbus 12 652, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Aantal bijlagen

Datum

6 januari 2016

AAN HET BESTUUR

Onderwerp

bespeling velden onder winterse omstandigheden en onderhoud
gebouwen tijdens een vorst periode & reparatieschema 2016

Geacht bestuur,

Het winterseizoen is inmiddels weer begonnen. Dit heeft direct gevolgen voor het onderhoud en bespeling van de sportcomplexen. Door middel van dit schrijven willen wij de richtlijnen voor de bespeling van de natuur- en kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden onder uw aandacht brengen. Tevens willen wij verzoeken voorzichtig te zijn met bespeling van natte velden. Schade, in het najaar/winterseizoen ontstaan, herstelt bijna niet meer. Bij twijfel of de velden betreden kunnen worden kunt u contact opnemen via nummer 070-3539036.

Voor het bespelen van natuurgrasvelden gelden de volgende regels:

1. **Berijpte velden (wit uitgeslagen velden)**
Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld niet toegestaan (bespeling leidt direct tot grassterfte).
2. **Besneeuwde velden**
Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling gewoon mogelijk. Bespeling heeft echter wel tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrap wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na afloop van de vorstperiode.
3. **Bevroren velden**
Wanneer de velden zijn bevroren dan is bespeling van het veld mogelijk.
Wel willen wij u er op wijzen dat door bespeling van dergelijke velden er grassterfte plaatsvindt met als gevolg het verdwijnen van de grasmat. Dit kan later in het seizoen leiden tot meer afkeuringen. Door de afwezigheid van de grasmat zal er namelijk eerder verzadiging van vocht optreden (de toplaag wordt eerder en blijft ook veel langer nat).
Bij een langdurige aanhoudende vorstperiode kan als gevolg van uitdroging aanzienlijke schade aan de grasmat ontstaan wat voor de gemeente Den Haag aanleiding kan zijn tot het instellen van een bespelingverbod. Wanneer een vorstperiode aanhoudt wordt u per brief geïnformeerd over een dergelijk bespelingverbod.
4. **Beijzelde velden**
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld niet toegestaan. Betreding leidt namelijk direct tot grassterfte.

Inlichtingen bij
L. Vliegthart

Doorkiesnummer
070 - 353 90 36

5. Opdooi velden

Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld niet toegestaan. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door de vorstlaag wordt de grasmat instabiel en kan er bij betreding grote schade worden toegebracht. Dit bespelingsverbod geldt totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en vrijgegeven wordt door de afdeling Sportparken van de gemeente Den Haag.

Voor kunstgrasvelden gelden de volgende regels:

1 Besneeuwde velden

Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling mogelijk. Deze bespeling heeft echter wel tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat waardoor de vezel afbreekt. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na de vorstperiode. Het is niet toegestaan de sneeuw naar de zijkanen van het veld te schuiven. Hierdoor zal er namelijk infill verplaatst worden wat moeilijk terug te brengen is. Ook bestaat de kans dat de volledige mat gaat verschuiven met als gevolg dat er een slinger in de belijning ontstaat..

2 Bevroren velden

De kunstgrasvelden kunnen tot een temperatuur van -10 graden gebruikt worden. Bij betreding van de velden bij temperaturen lager dan -10 graden is de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot. Het is daarom niet toegestaan de velden onder dergelijke omstandigheden te gebruiken.

3 Beijzelde velden

Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel is bespeling van het veld niet toegestaan. Bespeling van beijzelde kunstvezels leidt namelijk tot directe breuk van de kunstvezel wat leidt tot afkeuring van het kunstgrasveld.

4 Opdooi velden

Wanneer de dooi intreedt is betreden van het veld niet toegestaan. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door de vorstlaag kan de zand-rubberinvulling of het onderliggende sporttechnischelaag volledig verzadigd raken met water. Deze laag is dan instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan leiden tot kuiltjes in het veld en resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat. In opdooi situatie geldt een bespelingsverbod totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld wordt vrijgegeven door de Afdeling Sportparken van de gemeente Den Haag.

Onderhoud gebouwen:

Wellicht ten overvloede, maar let op dat de installaties- en gebouwen vorstvrij worden gehouden (indien nodig de waterleidingen aftappen). Als eigenaar of beheerder zijn de gevolggkosten bij vorstschade voor de vereniging.

Ik verzoek u vriendelijk deze informatie door te geven aan het betrokken verenigingskader en/of de trainers.

Voor vragen over de bespeling van de (kunst)grasvelden kunt u contact opnemen met Louise Vliegenthart (070-35 39036) . Voor het onderhoud aan de gebouwen kunt u contact opnemen met R. Westhoven (070-3537234).

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wens de vereniging een sportief winterseizoen toe.

Met vriendelijke groet,
hoofd Sportvoorzieningen,



F.J.H. van der Peet